SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN MINERA PANAMA, S.A.

Mes de Recolección: MARZO, 2,018
Proyecto: Mina de Cobre Panamá
Ubicación: Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

Fecha de Recolección	***Sitio de recolección***	***Cantidad de Desechos Liquidos***	***No. De Certificado de Disposición Final***	***Fecha***
03/03/2018	Sitio Puerto (Proyecto Mina de Cobre)	5,000 galones de aguas oleosas	C-11423-2018	04/03/2018

RECOLECCION TOTAL DE 5,000 GALONES DE AGUAS OLEOSAS.

ELABORADO POR:

ING. ANGELO LEE
Servicios Techológicos de Incineración

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :	**No. C-11423-2018**
2. Fecha	*4 de marzo de 2018*
Datos del Cliente (Generador)	
3. Cliente:	Minera Panama, S.A.
4. Tipo de Desecho:	*Recolección , transporte y disposición final de Aguas oleosas*
5. Dirección del Generador	*Proyecto Mina de Cobre Panama*
6. Personal de Contacto o Responsable	*ING. EMILY BETHANCOURT*
7. Teléfonos y Fax	*6615-7299*
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	*Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)*
10. Autorización de la Instalación o Registro:	*1. Marpol 73/78* *2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI*
11. Ubicación Física de la Planta	*Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.*
12. Encargado de Planta:	*Williams Grand*
13. Encargado de Tratamiento	*Luis Fuentes*
14. Transportista	*STI/ L. Guerrero*
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Desecho	*Aguas Oleosas*
16. Cantidad de Desechos Tratados	*5000 galones*
17. Fecha de Entrada a la Planta	*3 de marzo de 2018*
18. Fecha de tratamiento	*4 de marzo de 2018*
19. Tipo de Transporte	*Terrestre*
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	*No aplica*
21. Características Físicas	*Líquidos*
22. Ubicación Del Desecho.	*Puerto de Cobre Panama*
23. Operaciones de Eliminación	*Tratamiento*

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación *de 5000 galones aguas oleosas que* se retiraron de las instalaciones de Minera Panama, S.A. , *ubicada en Puerto de Cobre Panama* y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporó en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción cumpliendo con la Normativa Nacional Vigente , Ley 21 del 6 de diciembre de1990, Decreto Ejecutivo Nº 116 del 18 de mayo de 2001, Decreto Ejecutivo Nº 293 del 23 de agosto de 2004)

24. Nombre	*Mgtr. Guillermo E. Arauz, Coordinador de Manejo de Residuos*
25. Fecha	*4 de marzo de 2018*
26. Firma y Sello de Destrucción	SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.